

НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

Г. Д. АКОПДЖАНИ

К РАСЧЕТУ ШЕСТИПОЛЮСНИКОВ

При исследованиях режимов работы сложных электрических цепей, рассматриваемых в виде $2n$ — полюсников, часто возникают задачи, требующие определить величины и фазы напряжений на входных зажимах $2n$ — полюсника, по известным значениям активных и реактивных мощностей на зажимах и по заданным его параметрам. При представлении пассивного шестиполюсника параметрами Y мощности на его входных зажимах могут быть выражены при помощи следующих формул:

$$P_m = \sum_{k=1}^3 U_m U_k y_{mk} \cos (\psi_m - \psi_k + \varphi_{mk}),$$

$$Q_m = \sum_{k=1}^3 U_m U_k y_{mk} \sin (\psi_m - \psi_k + \varphi_{mk}), \quad (m = 1-3), \quad (1)$$

где P_m , Q_m — активная и реактивная мощности на m -той паре зажимов;

U_m , U_k — величины напряжений на m -той и k -той паре зажимов;

ψ_m , ψ_k — фазы указанных напряжений;

y_{mk} , φ_{mk} — модули и аргументы параметров Y шестиполюсника.

По формулам (1) легко определяются входные мощности при известных значениях параметров шестиполюсника и величин и фаз напряжений на его зажимах. Определение же величин и фаз напряжений по заданным входным мощностям и параметрам шестиполюсника вызывает некоторые трудности, так как при этом приходится решать систему трансцендентных уравнений.

В [1] указан способ решения уравнений $2n$ — полюсника, основанный на методе последовательных приближений. В настоящей статье излагается методика расчета величин и фаз напряжений шестиполюсника с нахождением всех возможных решений поставленной задачи. В уравнениях (1) неизвестными являются напряжения: U_1 , U_2 , U_3 , а также их фазы ψ_1 , ψ_2 , ψ_3 .

Преобразуя эти уравнения с целью исключения из них неизвестных углов (ψ_1 , ψ_2 , ψ_3) относительно неизвестных x_1 , x_2 и x_3 , получаем систему из трех нелинейных уравнений

$$\sum_{k=1}^3 a_k x_k - K_m x_m - \frac{S_m^2}{x_m} = A_m, \quad (m = 1 \div 3). \quad (2)$$

Здесь введены следующие обозначения:

$$x_m = U_m^2 \frac{y_{m+1} y_{m-2}}{y_{m-1} y_{m-2}}; \quad (3)$$

$$a_m = 1 - b_m \cos(\varphi_{mm} - \varphi_{m+1m}); \quad (4)$$

$$b_m = \frac{y_{mm} y_{m-1} y_{m+1}}{y_{m+1} y_{m-2} y_{m-1}}; \quad (5)$$

$$\varphi_{mm} = \varphi_{m+1m} - \varphi_{m-1m} - \varphi_{m-2m}; \quad (6)$$

$$K_m = 2a_m + b_m^2 - 1; \quad (7)$$

$$A_m = S_m [\cos(\varphi_{m+1} - \varphi_{m+1m}) - 2b_m \cos(\varphi_m - \varphi_{m+1m}) - S_{m-1} \cos(\varphi_{m-1} - \varphi_{m-1m}) - S_{m-2} \cos(\varphi_{m-2} - \varphi_{m-2m})]; \quad (8)$$

S_m — полная (кажущаяся) мощность на m -той паре зажимов шести-полюсника;

φ_m — сдвиг фаз между напряжением и током на m -тых зажимах шестиполюсника.

Числовые значения отдельных индексов m , $m-1$, $m+2$ не должны превышать число 3 и если при подстановке значений $m=1 \div 3$, они получаются больше трех, то от их значений следует вычесть 3 и в качестве индекса записать полученную разность.

Обозначив в (2)

$$\sum_{k=1}^3 a_k x_k = t \quad (9)$$

и преобразовав их, получим:

$$K_m x_m^2 + (A_m - t) x_m - S_m = 0, \quad (m = 1 \div 3). \quad (10)$$

Решение полученной системы уравнений в общем виде представляет большие трудности.

При известных K_m , A_m , S_m решение уравнений производится следующим образом. Из (10) определяются x_1 , x_2 , x_3 в зависимости от t ; их значения подставляются в (9), в результате чего получаем

$$t^3 - \alpha_1 t^2 - \alpha_2 t^2 + \alpha_3 t^2 + \alpha_4 t^2 + \alpha_5 t^2 - \alpha_6 t^2 + \alpha_7 t + \alpha_8 = 0. \quad (11)$$

Корни уравнения (11) с достаточной точностью могут быть определены по методу [2]. Комплексные корни должны быть отброшены, так как t — величина действительная. Значения действительных корней подставляем в (10) и определяем неизвестные x_1 , x_2 , x_3 , причем для каждого из них получаем по два значения. Истинные значения этих неизвестных определяются с учетом (9). По известным значениям x_1 , x_2 , x_3 , воспользовавшись равенствами (3), находим величины напряжений U_1 , U_2 , U_3 на зажимах шестиполюсника. Далее пере-

ходим к определению фаз указанных напряжений. Для этого предварительно вычисляем:

$$S_{m+1} \cos \varphi_m = 0,5 [b_{m+2} x_{m+2} - x_m - x_{m+1} + \frac{S_{m+2}}{x_{m+2}} - 2b_{m+2} S_{m+2} \cos (\varphi_{m+2} - \varphi_{m+1})], \quad (m=1+3), \quad (12)$$

а по ним:

$$S_{m+1} \sin \varphi_m = \frac{1}{x_m + S_{m+1} \cos \varphi_m + S_{m+2} \cos \varphi_{m+2} - \varphi_{m+1} + b_m x_m \sin (\varphi_{m+1} - \varphi_m) + S_{m+1} \cos \varphi_m - [S_{m+1} \sin (\varphi_{m+1} - \varphi_{m+1}) + b_{m+1} x_{m+1} \sin (\varphi_{m+1} - \varphi_m - \varphi_{m+1})]} x_m, \quad (m=1+3), \quad (13)$$

В записанных выражениях:

$$S_{m+1} = U_m U_{m+1} y_{m+1}, \quad (14)$$

$$\varphi_m = \varphi_m - \varphi_{m-1} - \varphi_{m-2} + \varphi_{m+1} \sigma - 2. \quad (15)$$

Наконец, имея числовые значения левых частей равенств (12) и (13), определяем тангенсы углов $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ и далее, на основании (15), вычисляем фазы напряжений на зажимах шестиполюсника $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$.

Ереванский политехнический институт
им. К. Маркса

Поступило 25.V.1967.

ЛИТЕРАТУРА

1. Адони Г. Т. Многополюсник Изд. АН АрмССР, Ереван, 1965.
2. Крылов А. Н. Лекции о приближенных вычислениях. М., 1950.

Х. О ГЕВОРКЯН

О ПРИРОДЕ КОНТАКТНЫХ ПРОЦЕССОВ ОБЖИГА ФОСФОРА

Основными процессами образования структуры фарфора являются муллитизация и стеклообразование [1]. При обжиге в одной и той же температурной области одновременно протекают разные процессы, которые настолько тесно переплетаются друг с другом, что часто их трудно разграничить. По существу в экспериментальном исследовании измеряют лишь суммарное действие различных процессов. Отсюда возникает необходимость расчленения сложного взаимодействия на возможно более простые, элементарные процессы. Именно поэтому, изучая взаимодействие фаз в тройной системе каолин-кварц-полевой шпат, предварительно расчленяем его по двойным контактам — каолин-полевой шпат, кварц-полевой шпат и каолин-кварц. Для фарфорообразования наиболее существенное значение имеет взаимодействие фаз по контакту каолин-полевой шпат, который и рассматри-