тде $m = \frac{r_1}{r_2} = \frac{m_1}{m_1}$ — модуль циклондальной кривой: σ — угол обката

производящего круга.

Уравнение (6) охватывает многообразие принципнальных кинематических схем и справедливо для различных видов и методов обработки. Из нее можно вывести уравнения траектории относительного движения для конкретных схем обработки. Для этого необходимо подставить в (6) уравнение центроид, учитывающее условие перехода от обобщенной схемы к данной частной схеме.

АрмНИИМаш

25. III. 1986

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Чернянский П. М. Резервы производительности станков. (/Мехапилация и автоматизация производства.—1985.—Ав 3.—С. 30—32.
- 2. Гроновский Г. И. Кинематика резаиня. -М: Машто, 1948.--200 с.
- 3 Этин А. О винематический визлиз методов обработки металлов резавием.—М Машиностроение, 1964.—323 с

Илг. All ApaCCP (сер. ТН), т XLL, M 1, 1988

НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

Р. Б. ШАТВОРЯН

АНАЛИЗ РАБОТЫ АЛМАЗНОГО ИНСТРУМЕНТА В РЕЖИМЕ САМОЗАТАЧИВАНИЯ

Изготовление алмазного инструмента из смеси порошка связующего материала и алмазных зерен приводит к образованию разначасотности вершин зерен на рабочей поверхности. Это результат случанного распределения центров зерен в направлении нормали к рабочей поверхности, произвольного геометрического расположения зерен относительно рабочей поверхности и разброса их размеров в пределах зеринстости

Выступание вершин зерен над поверхностью связки—величина случайная и подчиняется закону Гаусса [1]. На рисунке схематично показано расположение зерен величиной А в алмазном инструменте хаотичной структуры в направлении нормали к рабочей поверхности. При контакте инструмента с обрабатываемым материалом максимально натружаются верна 1, вершины которых выступают из снязки на величину h., Если эти нагрузки превышают енлы зерноудержания, присущие данной связке зерна 1 выпадают, не совершив полезной работы. Если же количество зерен 1 на рабочей поверхности инструмента достаточно для выполнения обработки в заданных условиях и на каждое из них

приходится нагрузка, позволяющая работать в режиме истирания, то они выпадают из связки после выполнения определенной работы.

Зерна 1—4 на рабочей поверхности имеют различную величну выступания, поэтому исходная сила резания $P_{\rm max}$ распределяется между ними по-разному $P_{\rm 12,1}>P_{\rm 12,2}>P_{\rm 12,3}>P_{\rm 12,3}>0$




Рис. 1. Схемы распол жения верен в алмазирм инструменто в напра мении нормали в расо ел поверхности: а - хаотичное распролеление; 6 — управляемое распределение

Работе алмазного инструмента в режиме самозатачивания соответствуют условия, при которых износ зерен протекает пропоранональноизносу связки. По мере их изпоса вскрываются на величину А и максимально нагружаются также зериа 2 и 3, а зерна 4-6 вскрываются частично Колачество зерен на рабочей поверхности увеличивается, а нагрузка на каждое верно уменьшается. В то же время после некоторой начальной приработки на вершинах зерен 1 и 2 возникают пл ицалки износа. Ухудшается способность зерен к отделению стружки, увеличивается работа трешия по задним граням и возрастает исходная сила резания $P_{z_{\mathrm{max}}}$ ($P_{z_{\mathrm{max}}}\!<\!P_{z_{\mathrm{mp}}}\!$). При дальнейшей работе виструмента илощадки изпоса увеличиваются, силы резания, приходящие на зерна I и 2, возрастают, а $P_{\rm cm}$ достигает $P_{\rm cmax}$. Одиопременно уменьшается глубика заделки зерен в связке и яри некотором ее значении (н.,) момент внешних сил, приходящий на зерие, превышает момент сил зерноудержания, зерна 1 выпадают из связки. В этот момент уже верна 2, 3 и 4 выступают из сяязки на $h_{\rm sy}$ на вернах 2 и 3имеются площадки износа, верна 5-7 векрыты меньше h_i , а сила резания равна $P_{\rm s.mp}$. Из рисунка видно, что обработавшие зерна 1, 2, 3 поочередно заменяются вернами 4, 5, 6, при этом критическим знаяениям заделки зерен 1 = 3 соответствует выступание верен 4 - 6 изсвязки на /г.

Как указывается в [2], такое расположение вершин зерен является единственно возможным для осуществления процесса излифования большинства обрабатываемых материалов, но ввиду произвольного распределения зерен в матрице инструмента условия их работы неодинаковые.

Авализ работы алмазного виструмента хаотичной структуры в режиме самозатачивания показывает, что все зериа будут находиться в идентичных условиях, если зериа 1, 3 и 5 в исходиом состоянии будут иметь одинаковую — а вериа 2 и 4 такую же величину выступания в момент, когда вериа 1, 3 и 5, выполнив определенную работу, выпадут из связки. Действительно, по мере возникновения площадок износа на вершинах определенного количества равнорасположенных в направлении рабочего движения зерен 1, 3 и 5, силы, приходящие на каждое зерио $P_{\rm critical} = P_{\rm critical}$, возрастают до $P_{\rm critical}$. Одновременно изнашивае ся связка, вскрываются и входят в контакт с обрабатываемым материалом зериа 2 и 4, равные по количеству зериам 1 слоя и составляющие II слой. Величина заделки зерен 1 слоя уменьщается и при h — они импадают из связки. В этот момент зериа 2 и 4 достигают максимального выступления из связки h, и нагружаются также, как и зериа 1 слоя.

Из рисунка следует, что относительное перекрытие зерен A смежных алмазных слоев 1 и 11 можно выразить уравнением:

$$\Delta = (h_n + h_{(n)}) A. \tag{1}$$

По данным работы [3], оптимальный с точки зрения зерноудержания вылет зерна из связки равен; $h_{\rm s} \leqslant 0.3$.1. Согласно [5], для вырывания зерна из связки с пределом текучести $z_{\rm t}$ при глубине его заделки и на зерно надо приложить усилие $P_{\rm crit}$;

$$P_{(coo} = 1,1s, h_s^2,$$

Можно также утверждать, что зерио выпадает из связки е вределом текучести — под воздействием силы $P_{\rm clust}$, если глубина его заделки соответствует

$$h_{\rm j,eg} = 0.951 \ \overline{P_{\rm interp}}$$
 (2)

Подставляя в уравнение (1) значения h_{μ} и $h_{\mu 11}$, получаем:

$$\Delta = (0.3A + 0.95) P_{\text{const}} \sigma_{\text{c}}) A. \tag{3}$$

Относительное перекрытие верен смежных алмазных слоев определяет закономеривсть чередования этих слоев в матрице инструмента и зависит от физико-механических свойств абразивного и связующего материалов и конкретных условий обработки. Наряду с одинаковым пыступанием верен пад связкой и их равнорасположенностью на рабочей

поперхности в направлении рабочего движения оно является обязательным условиим работы алмазного инструмента в режиме самозатачивания.

ЕрПН им. К. Маркса

15. XI. 1985

JIHTEPATYPA

- Королен А. В. Исследование процессов образования поверхностей инструмента и детали при бразовной обработке.—Саратов Изд-во Сарат ун-та, 1975.—189 с.
- Байкалов А. К. Втудение в теорию шлифования металлов Киев: Наукова думка. 11978 — 206 г.
- 3. Кусьяч В. Л. Песледование электроэрозновной провки адмазиых кругов на металлической сия-ке: Автореф, лис... канд. техн. наук — Ереван, 1976.—21 с.
- Мишин евский Л. Измос имиф вальных кругов. Киев: Наукова думкв, 1982.— 192 с.