

Der Orgel- und Glockensachverständige
der Lippischen Landeskirche

493 Detmold, den 3.7.1997
Rosenstraße 33

Frau Pastorin Christiane Nolting
Leopoldshöher Straße 5
32107 Bad Salzuflen-Lockhausen

Betr. Glockengutachten.

Sehr verehrte Frau Pastorin Nolting,

Zu der mir jüngst vorgeführten armenischen Glocke gebe ich Ihnen folgende Beschreibung: Gewicht

9,0 kg

∅ 0,263 m

Höhe (incl. Krone) 0,240 m

Schlagton dis'''

Inscription (auf dem Schlagring)

3. Mai 1879

" (auf dem Mantel) Zur Erinnerung an Georg
Martikian + Sohn des
Thomas + B.A.Z.N. +

Schmuck (auf der Haube und darunter)

2 Reihen von je 8 ver-
setzt angebrachten 8-blätt-
rigen Blüten

Die Tatsachen, daß 1) kein Klöppel vorhanden ist, 2) keinerlei Benutzungsspuren an der Öse erkennbar sind, und 3) deutliche Hammerschlagspuren auf dem Mantel zu finden sind, die den Text an zwei Stellen fast unlesbar machen, lassen darauf schließen, daß diese Bronzeglocke immer nur geklebt worden ist. Da sowohl die Krone als auch die Schärfe beschädigt sind, beläuft sich der Wert der Glocke auf ca. 1.200,- DM.

Mit freundlicher Begrüßung Ihr

Die Übereinstimmung vorstehender / nachstehender / umseitiger Abschrift / Fotokopie mit dem Original wird beglaubigt.

Das Original ist eine Urschrift / beglaubigte / unbeglaubigte Abschrift / Zweitschrift.

Die Beglaubigung wird nur zur Vorlage bei erteilt.

Bad Salzuflen, den



Kolhuy, Ph