

ԳԵՂԱՐԴԻ ՎԵՐԱՓՈՐ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ՄԻ ԽՈՒՄԸ

Գեղարդի վանքը մեր մշակութի աչքի կոթողն է, որի վիճակի վերականգնումը անհրաժեշտ է իրենց պատրաստման արժանատի, Այստեղ, բացի ժայռափոր խոշոր կառույցներից, կան նաև մեծ թվով արհեստական քարայրներ, որոնց մասին շատ քիչ բան է հայտնի:

Ստորև ներկայացնում ենք Գեղարդի անմատչելի վիճակի կառույցներից մի քանիսը:

1. Ճգնավորի քարայր—Գտնվում է վանք տանող ճանապարհի ձախ կողմում: Այն դեղին տուֆի մեջ փորված եռահարկ կառույց է, որի առաջին հարկը (գծ. 1 Ա) բաղկացած է սենյակից, կլոր խցից և դրանց միջև զետեղված ժայռափոր պատշգամբից: Երկրորդ հարկի (գծ. 1 Բ) ձախ կողմում գտնվում է մի կիսախավար սենյակ, դրանից աջ՝ մի քանի փորագիլ խայրով մատուռ, աջից աջ փորված են երկու կլոր խցեր, որոնցում կարելի է տեղավորվել միայն ծնկալք: Դրանք, հավանաբար, աղոթարաններ են: Վերջիններին առջևով ձգվում է ծածկված պատշգամբ, որն ավարտվում է սենյակով: Երրորդ հարկը (գծ. 1 Գ) բաղկացած է երկու հատվածից՝ մեծ ուղղանկյուն սենյակից և թաղման խցից, որտեղ, հավանաբար, թաղված է այդ տուրք կացարանում ապրած որևէ նշանավոր անհատ:

2. Այրիվանքու քարայր—Գտնվում է վանքից արևմուտք: Ըստ ավանդության այստեղ ձգնել է Մխիթար Այրիվանքին, նվ իսկապես, կառույցի պատերից մեկի վրա պահպանված արձանագրության մեջ ասված է.

... Ըս բազմամեղ
տր. Մխ[իթար] վ[ար]դ[ապետ]
չիենցի զանապատս: Ըս անուանեցի
ժամատ:
անս տեղի անսբաղ ազաթից:

Սկզբում այստեղ եղել է բնական անմատչելի քարայր, որի աջ կողմում կառուցվել է պատշգամբ և բացվել դեպի այլը տանող սրբատաշ միջանցք (գծ. 2): Միջանցքի ձախ կող-

մում ուղղանկյուն սենյակ է եղել, որից մնացել է միայն մի պատը: Հավանաբար, այդ սենյակում էլ նա գրել է իր աշխատությունները, այդ թվում նաև նշանավոր ժառանգիրը, Քարայրի առջևում ավելացվել է անդունդի վրա կախված փայտե պատշգամբ, իսկ աջ կողմում փորվել են մի քանի խցեր: Դրանցից առաջինը ժայռակերտ բեմով փոքրիկ մատուռ է, որի արևմտյան պատի մեջ կա ավաղան, իսկ արևելյան պատի վրա՝ դռնից փորագրված է իշխյալ արձանագրությունը: Մատուռին կից են ննջարան-խուցը և կլոր աղոթարանը, կառույցը աչքի է ընկնում իր գեղեցկությամբ:

3. Ճգնավորի կազարան—Գտնվում է Գեղարդի վանքի այգու վերևում (գծ. 3): Ունի երկու փոր կից սենյակներ, աղոթարաններ և մի երկարավուն ննջարան, Առջևի պատշգամբը ունեցել է փայտե ծածկ, Ձախից կառույցն ավարտվում է նեղ, խուլ միջանցքով:


Այսպիսով, վերոհիշյալ երեք կառույցներն էլ կրկնում են Հայաստանի տարբեր շրջաններում պահպանված անմատչելի ճգնարանների և մասնավորապես մեր այստեղծած Արայի լեռան խառնարանի ճգնարանի բնորոշ գծերը. Դս իմք է տալիս ասելու, որ միջնադարյան Հայաստանում ճգնարանները կառուցվել են նրենյով որոշակի սկզբունքներից. այսինքն՝ ունեցել են անդունդին նայող ծածկված պատշգամբ, փոքր, երկարավուն ննջարան և աղոթքի կիսախավար խոց, ուր կարելի էր մտնել միայն յուրերթաթ:

4. Լուսավորչի քարայր—Գտնվում է վանքից արևելք: Մեր կարծիքով իշխանակված կառույցների մեջ սա ամենահինն է, որովհետև այս քարայրի պատերից դուրս ցցված քարակտորները չղկված շեն և նախնական տեսք ունեն: Քարայրը ուղղանկյուն է (գծ. 4), պատերի մեջ կան բազմաթիվ խորշեր: Մուտքը ժայռի փուղման հետևանքով փակվել է, սակայն, հետագայում, առաստաղից բացվել է երկրորդ մուտքը:

Լուսավորչի քարայրին կից նկատվում է մի շատ նեղ անցք, այն լայնացնելուց և մեծ դժվարությամբ ներս սողոսկելուց հետո նայտեսար-

1 Գ ր Ե Գ Ի և արեւսիսկոպոս 2 զ վ ս Ե փ ր ան, Մ. Այրիվանքի, Խորապոստ արձանագրություն և երկեր, Երուսաղեմ, 1931, էջ 1:

վեց կիսով չափ լցված մի փոքր մատուռ, որին վաժր)։ Պահպանվել են դահլիճի կենտրոնական
 կից կա մասամբ խցանված մի սենյակ, մասի քսաներկու առօրձանները, իսկ մնացած-
 5. Մատուռի տարիճաններ—Գտնվում է վան- ներն ավերված են։ Մեր կարծիքով, սա եղել է







քի դիմաց, դեպի մյուս ափին և խիստ քղարկ-
 ված է անմատչելի ժայռերով (այն (4 մ), չե-
 դակի դեպի ցած իջևող այդ հսկայական սրբա-
 տաշ դահլիճը, ամենից առաջ, հիշեցնում է ժա-
 մանակակից մետրոյի կայարան (դժ. 5, կաղըր-

դազտության, արբ փռանդի պահին թաքցվել է
 Գեղարքի փռանդի հարստությունը։

6. Մատուռ—Գտնվում է նախորդից քիլ ցած։
 Բարձր առաստաղով սրբատաշ կառույց է, որի
 պատերի վրա նկատվում են կարմիր որմնա-

նկարների նկարները Պաշտպանվել է ժայռակերտ
բնմբ, անկյունում, ժայռի մեջ խոռոչ կա (զծ.
6)։

ժայռափոր ամրոց, ուր պատասպարվել են Գե-
ղարդի և Հավա.ց Քառի նպիսկուպաները. սնձ
ի լսելն զայս Ամիրզունայ խանին առնեալ




7. 'Իսվրիժեցու' նիշատակած Բաւայրը—Առա-
քնել 'Իսվրիժեցին' Շահ-Արասի արշավանքի կա-
պակցութեամբ նկարագրում է Գեղարդի ձորի մի

զգօրան՝ որք ընդ իւրն էին՝ եկն ի Ջօրն Գեղար-
դայ, և ինքն եկեալ ձկաց առաջի այրին յորում
էին նպիսկուպաքնն. և ձայնեալ ի բարձրանալ

խօսելու րեղ նոսա խաղաղութեամբ զալ ի հնա-
զանգութիւն հրամանաց թագաւորին... 2, Այս
նկարագրութեան օգնութեամբ մեզ հաջողեց
պարզել, որ խոսքը վերաբերվում է Գեղարգի

ժայռափոր բերդերի նման սա էլ ունի իր մա-
տուրը (զժ. 7 Ա), որի բնմի մասում նկատ-
վում են կարմիր ներկի մնացորդներ, Մատու-
ռին կից սենյակը, հավանաբար, նույնպէս ունե-



ձորի, գետի ձախ ափին, բարձր ժայռի մեջ
փորված անմատչելի ապաստարանին, Բոլոր

2 «Պատմութիւն Առաքել վարդապետի Դարի-
ժեցոյ», Վաղարշապատ, 1896, էջ 48:

ցել է պաշտամունքային նշանակութիւն, Սրա-
նից վեր գտնվում են երկու խցեր (զժ. 7 Ա₁)
Սատուռից թիչ հեռու տեղավորված է թունա-
տունը, իսկ ժայռի վերևում՝ պահակները,
որտեղից պետք է խափանվեին պարաններով

ամբողջությամբ թափանցելու փորձերը, Ռուս ամբողջությունը սկզբում եղել է շատ բարձր առաստաղով մի մեծ, անմատչելի ընթացիկ քարայր: Հետագայում փայտե միջնորմների օգնությամբ այն վերածվել է եռահարկ ամրոցի, ուր կարող էին պատսպարվել մի քանի հարյուր հոգի: Այրի ձախ մասում փորվել է խոհանոց, պատի տակ՝ երկու հսկայական հոր, իսկ ավելի աջ՝ կիսակոր խուց: Առավել հետաքրքիր է ամբողջական աջ մասը: Այն ընդհանրապես է դեղին տուֆի մեջ փորված երկու սենյակներից, որոնցից առաջինը այրենազարդ, զենքեցիկ, սրբատաշ սրահ է: Սենյակի կենտրոնական մասը մի փոքր խորացված է, իսկ երկու կողմերում պատրվածքներ են: Աջակողմյան պատշգամբը սրահի միացնում է մյուս հատվածի հետ, որը զուսպ հորինվածքով սրբատաշ սենյակ է:

Հուլարձանը, որը մեր կարծիքով եղել է Գեղարդի վանքի գլխավոր ապաստարանը, ամբողջությամբ պահպանված է և այն կարելի է մատչելի դարձնել Գեղարդ այցելողների համար:

8. Զիրայի տներ—Այս հուլարձանը գտնվում է Գեղարդի ղեկարամատչելի, հեռավոր ձորերից մեկում: Այն սպիտակ ավազաքարի մեջ փորված չորահարկանի համալիր է, որը, սակայն, խիստ ավերված է: Պահպանվել են հիմնականում երրորդ հարկը և չորրորդ հարկի մի մասը: Ուստի, հավանաբար, եղել է ժայռափոր քնակավայր: Երրորդ հարկի (դժ. 8 Ա) աջ կողմում տեղավորված է թոնրատունը՝ իրեն կից խցով: Ավելի ձախ տեղավորված է կառույցի հիմնական մասը: Այն մի զենքեցիկ սրահ է, որի մեջ կան երեք կեղծ խորաններ: Սրահի մանրամասների նույնը մշակվածությունը չքեղ տեսք է տա-

լիս նրան: Անկասկած, թե՛ սրահը, թե՛ ամբողջ հուլարձանը Գեղարդի բոլոր քարայրներից ամենագեղեցիկն են: Սրահից աջ և ձախ տարածվող միջանցքը բաժանված է առանձին հատվածների: Մուտքը եղել է դիմացից: Այդ մասում ևս նկատվում են սենյակների հետքեր, վերևում՝ ղեպի շորրորդ հարկը տանող անցքից աջ, պահպանվել են մատուռի հետքեր, իսկ ավելի աջ՝ մի սենյակ, որը, հավանաբար, վարդույրի օգնությամբ բաժանվել է երկու մասի: Մնացած սենյակների միայն հետքերն են պահպանվել: Փաստորեն, կառույցի նույնը կերտվածքը դարձել է նրա փլուզման պատճառը:

Կառույցի պատերից մեկի կիսամաշ վիճակը հաշուում է վիմափոր կառույցներ փորելու տեխնիկայի մասին, սկզբում հսկա բրիչը ծանր մուրճի օգնությամբ, թեք դիրքով խրել են ժայռի կուրծքը և բրիչին կողքից հարվածելով պոկել ժայռի բեկորը: Այդ եղանակով կառույցը փորելուց հետո անցել են նույնը հատիչով պատերը հղկելուն: Հավանաբար, այս նույն տեխնիկայով են պատրաստվել նաև Գեղարդի վանքի վիմափոր սրահները:

Այսպիսով, Գեղարդի ձորի ներկայացված վիմափոր կառույցների գերակշռող մասն անհնգել է պաշտամունքային նշանակություն. իսկ մնացածները՝ վանքի միաբանության համար ծառայել են որպես ապաստարաններ: Թեև դրանք գտնվում են անմատչելի ժայռերի մեջ, բայց իրենց հորինվածքով հայկական միջնադարյան ճարտարապետության լավագույն ավանդույթների շարունակությունն են:

ԷԴՎԱՐԴ ՍԱՐԳՍՅԱՆ,
ՄԱՍԻՍ ՍԱՐԳՍՅԱՆ